



6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

D | D

C | C

B | B

A | A

53

12

R12,5

17

110

24,5

6

6

20,5

R12,5

42

(17,478)

34

Acier type C35, C40, C45 ou C50  
Ra = 3,2

Pas de précision particulière  
sur le profil