




Nota : Perçage concentrique à chaque extrémité M6 x 20  
 Tolérance de positionnement des perçages :  $\pm 0,1$  mm.  
 Matière : Acier d'usage général.  
 Rugosité : Ra max = 0.7.  
 Nombre de pièce, 1.  
 Parallélisme des faces :  $\pm 0,05$  mm




Guide de positionnement




Matière : Acier d'usage général.  
Rugosité : Ra max = 0.7.  
Nombre de pièce, 4.

Plaques latérales

Butée  $\varnothing$  8 mm



Butée  $\varnothing$  6 mm



Matière : Stub 100 C6 ou inox martensitique à définir.

Rugosité :  $R_a \text{ max} = 0.7$ .

Nombre de pièce, 1  $\varnothing$  6 mm et 1  $\varnothing$  8 mm

Butée de positionnement